

ハーモニカ修理価格表(定価/税別)

下部※印をご確認下さい

2024年6月10日～

|        | 品番         | 製品定価(税別) | 定価(税別)      |                               |
|--------|------------|----------|-------------|-------------------------------|
|        |            |          | 当社規定修理      |                               |
| 教育用    | 1215K      | ¥1,600   | ¥1,100      |                               |
|        | 1222       | ¥2,000   |             |                               |
|        | S-50       | ¥4,000   | ¥1,800      |                               |
|        | 1577       | ¥3,500   |             |                               |
| アンサンブル | 1160       | ¥14,000  | ¥4,200      |                               |
|        | 1161       | ¥12,000  | ¥3,600      |                               |
|        | 1180R※注2   | ¥48,000  | ¥3,500 (C)  | ※注3 ¥7,200(D)その他パーツ交換は別途見積り   |
|        | 1190R※注2   | ¥48,000  |             |                               |
|        | 1180N※注2   | ¥27,000  | ¥3,500 (C)  | ※注3 ¥6,000(D)その他パーツ交換は別途見積り   |
|        | 1190N※注2   | ¥27,000  |             |                               |
|        | 1140R※注2   | ¥60,000  | ¥5,000 (C)  | ※注3 ¥11,000(D)その他パーツ交換は別途見積り  |
|        | 1142R※注2   | ¥78,000  |             |                               |
|        | 1140N※注2   | ¥35,000  | ¥5,000 (C)  | ※注3 ¥10,000(D)その他パーツ交換は別途見積り  |
|        | 1142N※注2   | ¥40,000  |             |                               |
|        | 1158       | ¥98,000  | ¥10,000 (C) | ※注3 ¥20,000(D)その他パーツ交換は別途見積り  |
|        | 1151N      | ¥25,000  | ¥8,000      |                               |
|        | 1152N      | ¥18,000  | ¥6,000      |                               |
| クロマチック | 1334       | ¥10,000  | ¥3,000      |                               |
|        | 1244       | ¥14,000  | ¥3,900      |                               |
|        | 1844       | ¥12,000  |             |                               |
|        | 1248S ※注1  | ¥22,000  | ¥3,800 (A)  | ※注3 ¥5,200 (B)その他パーツ交換は別途見積り  |
|        | 1248SG ※注1 | ¥25,000  | ¥3,800 (A)  | ※注3 ¥7,000 (B)その他パーツ交換は別途見積り  |
|        | 2248 ※注1   | ¥45,000  | ¥6,000 (A)  | ※注3 ¥13,000 (B)その他パーツ交換は別途見積り |
|        | 2248PG ※注1 | ¥72,000  | ¥6,000 (A)  | ※注3 ¥14,000 (B)その他パーツ交換は別途見積り |
|        | 10穴        | 1210     | ¥4,400      | ¥2,000                        |
| 1710   |            | ¥4,400   | ¥2,000      |                               |
| 1810   |            | ¥4,600   | ¥2,100      |                               |
| 2010   |            | ¥5,500   | ¥2,400      |                               |
| 複音     | 3121       | ¥5,000   | ¥2,300      |                               |
|        | 3521       | ¥8,500   | ¥3,000      |                               |
|        | 3521 98th  | ¥7,500   | ¥3,500      |                               |
|        | 3521 99th  | ¥9,900   | ¥3,500      |                               |
|        | 3521S      | ¥10,000  | ¥3,500      |                               |
|        | 3124       | ¥5,500   | ¥2,600      |                               |
|        | 3624       | ¥5,500   |             |                               |
|        | 3330       | ¥9,000   | ¥3,000      |                               |
|        | 民謡         | ¥11,000  | ¥3,300      |                               |
|        | 2116       | ¥4,000   | ¥1,800      |                               |
|        | 8516       | ¥4,000   |             |                               |
|        | 1521 (T)   | ¥13,000  | ¥3,900      |                               |
|        | 1821       | ¥13,000  |             |                               |
|        | 9521       | ¥13,000  |             |                               |
|        | 1621       | ¥13,000  |             |                               |
|        | 1722       | ¥14,000  |             |                               |
|        | CD100      | ¥15,000  | ¥4,400      |                               |
|        | 1921       | ¥17,000  | ¥4,500      |                               |
|        | 1921S      | ¥17,000  | ¥5,500      |                               |
|        |            |          | ¥6,000      |                               |
|        |            |          |             |                               |

※ 往復の送料はお客様ご負担となります

※ お客様からの指定によるプレート交換・本体交換などは従来通り別途見積もりをさせて頂きます。

※1:クロマチックハーモニカはリード3枚までの交換は(A)料金。全体的なオーバーホールが必要と判断された場合は(B)料金となります。

※2:アンサンブルハーモニカの修理は、お客様からの指定(リード2枚までの交換のみ)の修理は(C)の金額となります。

※2:アンサンブルハーモニカの修理でリード3枚以上の交換、または全体的なオーバーホールが必要と判断された場合は(D)の金額となります。

※3:アンサンブル・クロマチックの修理でカバー、本体、スライド、吹き口など一部のパーツ交換が必要な場合は別途見積もりいたします。

※ 旧木製本体の1180、1190、1140、1142、1151、1152は製造終了後20年以上経過し、部品保有期間の終了をもちまして 修理不可となります。

※ その他一部特定の部品について要交換と判断された場合は別途見積もりをさせていただく場合がございます。

※ お預かりした修理品の状態によっては修理不能となる場合があります。

※ お客様の手によって、改造・配列の変更などを行っているものはこの限りではございません。